

BÃI CHỨA BÃ BÙN NHÀ MÁY ĐƯỜNG VỊ THANH (HẬU GIANG) GÂY Ô NHIỄM:

Khu dân cư và trường học hứng chịu!

Mùi hôi rất khó chịu từ bãi chứa bã bùn này của Nhà máy đường Vị Thanh theo gió lan toả vào không gian khu vực 1, phường 7 (thị xã Vị Thanh, Hậu Giang) - nơi có gần 200 hộ dân sinh sống và thầy cô giáo, học sinh Trường Tiểu học phường 7A (TH 7A) dạy và học...

Tuy đã có bức tường rào ngăn cách với bãi chứa bã bùn, nhưng mùi hôi vẫn lan toả trong khuôn viên Trường TH 7A. Thầy Trần Văn Song - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Tình trạng này đã kéo dài từ lâu, thời gian gần đây nhà máy đường sử dụng chế phẩm phun xịt nên mùi hôi có giảm; trước đây rất nồng nặc. Anh Hồng Phương - kế toán Trường TH 7A - và một giáo viên bức xúc: Mỗi khi gió thổi mạnh đúng hướng, mùi hôi khó thở đến chảy cả nước mắt!

Vào mùa mưa, trong khuôn viên nhà trường lại xuất hiện cả ruồi. Đó là nỗi lo của Ban giám hiệu, khi hiện nay Trường TH 7A đã tiếp nhận học sinh bán trú, hàng ngày phải tổ chức bữa ăn trưa, lo chỗ nghỉ cho các em. Vấn đề theo Phó Hiệu trưởng Trần Văn Song: Bộ phận phụ trách học sinh bán trú phải hết sức

cảnh giác với khâu an toàn vệ sinh; để bảo đảm giấc ngủ trưa cho học sinh phải giăng màn. Đúng là nhà máy đường đã có cố gắng để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, song phun xịt chế phẩm cũng chỉ là giải pháp tình thế. Tình trạng này chỉ có thể giải quyết triệt để khi di dời bãi chứa bã bùn ra xa khu dân cư.

Cư dân sống tại khu vực này cũng rất bức xúc. Một số hộ dân cho biết, tình trạng viêm mũi xảy ra khá phổ biến. Nguyên nhân có lẽ do không khí thường xuyên bị ô nhiễm! Tuy nhiên, đáng lo hơn nữa là khoảng cách từ bãi chứa bã bùn của Nhà máy đường Vị Thanh (Cty mía đường Cần Thơ) với con kênh Rạch Gốc khá gần. Đây là lại nguồn nước phục vụ sinh hoạt của nhiều hộ dân khu vực này. Thế nhưng, bãi chứa bã bùn hoàn toàn lộ thiên, không có một hình thức che chắn nào, vì vậy, vào mùa mưa, nước ngấm vào bãi chứa bã bùn sau

đó chảy ra kênh, gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của cư dân...

Mới đây, Sở Tài nguyên - Môi trường Hậu Giang, cùng các ngành hữu quan đã kiểm tra tình trạng ô nhiễm do bãi chứa bã bùn gây ra. Kết luận ban đầu cho thấy: Nhà máy

đường Vị Thanh có một số biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm như phun xịt chế phẩm khử mùi hôi, xây dựng hệ thống xử lý nước thải... Tuy nhiên, bãi chứa bã bùn vẫn còn bốc mùi hôi khá nồng nặc, nước từ bãi chứa bã bùn còn chảy xuống kênh.

Rõ ràng, trong khi nếu chưa tìm được địa điểm di dời bãi chứa bã bùn ra xa khu dân cư, Nhà máy đường Vị Thanh cần phải có các biện pháp xử lý triệt để hơn để giảm thiểu rõ rệt tình trạng gây ô nhiễm, như: Dựng mái che, xây tường rào khu bãi chứa bã bùn ngăn cách với khu dân cư, và nhất là có biện pháp không để nước ngấm vào bãi chứa bã bùn, sau đó chảy ra kênh rạch...

LÊ NHƯ GIANG